

УЕЦТ АД 2.1 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА.
УЕСТ АД 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME.

УЕЦТ ТАЛАКАН
УЕСТ TALAKAN

УЕЦТ АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ.
УЕСТ АД 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA.

1.	Контрольная точка и координаты местоположения на АД ARP coordinates and site at AD	59 52 54с 111 02 44в. В центре ВПП. 59 52 54N 111 02 44E. In the centre of RWY.
2.	Направление и расстояние от города Direction and distance from city	105 км СЗ г. Витим. 105 km NW of Vitim.
3.	Превышение/расчетная температура Elevation/Reference temperature	405.3 м/25.1° 405.3 m/25.1°
4.	Магнитное склонение/годовые изменения MAG VAR/Annual change	-8°3'0"3.5' З (2012) -8°W/0°3.5' W (2012)
5.	Администрация АД: адрес, телефон, телефакс, телекс, AFS AD Administration: address, telephone, telefax, telex, AFS	Россия, 678150, Республика Саха (Якутия), МО Ленский район, Ленское лесничество, Квартал № 86, Талаканское месторожде- ние, филиал «Аэропорт Талакан» ОАО «Аэропорт Сургут». "Talakan airport" branch of JSC "Surgut airport", MO Lenskiy rayon, Lenskoe lesnichestvo, Kvartal NR 86, Talakanskoe mestorozhdenie, Republic of Sakha (Yakutia), 678150, Russia. Тел./Tel.: (41137) 52-008 Факс/Fax: (41137) 52-079 e-mail: talakan@airsurgut.ru AFTN: УСРРАПДУ USRRAPDU
6.	Вид разрешенных полетов Types of traffic permitted	ППП/ПВП IFR/VFR
7.	Примечания Remarks	Система координат ПЗ-90.02. PZ-90.02 coordinate system.

УЕЦТ АД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ.
УЕСТ АД 2.3 OPERATIONAL HOURS.

1.	Администрация АД AD Administration	2100-0900
2.	Таможня и иммиграционная служба Customs and immigration	
3.	Медицинская и санитарная служба Health and sanitation	2100-0900
4.	Бюро САИ, информационно-консультативное обслужи- вание по типу Брифинг AIS Briefing Office	2100-0900
5.	Бюро информации ОВД (ARO) ATS Reporting Office (ARO)	
6.	Метеорологическое бюро по инструктажу MET Briefing Office	2100-0900
7.	ОВД ATS	2100-0900
8.	Заправка топливом Fuelling	2100-0900
9.	Обслуживание Handling	2100-0900
10.	Безопасность Security	2100-0900
11.	Противообледенение De-icing	2100-0900
12.	Примечания Remarks	1. Регламент работы АД: 2100-0900. AD OPR HR: 2100-0900. 2. Тм=UTC+10 часов LT=UTC+10 HR

УЕЦТ АД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.
УЕСТ АД 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES.

1.	Погрузочно-разгрузочные средства Cargo-handling facilities	Имеются. AVBL
2.	Типы топлива/масел Fuel/oil types	ТС-1, РТ/МС-8П. TS-1, RT/MS-8P.
3.	Средства заправки топливом/емкость Fuelling facilities/capacity	Имеются. AVBL
4.	Средства по удалению льда De-icing facilities	Имеются. AVBL
5.	Места в ангаре для прибывающих ВС Hangar space for visiting aircraft	Нет NIL
6.	Ремонтное оборудование для прибывающих ВС Repair facilities for visiting aircraft	Оборудование для технического обслуживания и ремонта прибывающих ВС предоставляется в соответствии с сертификатом на техническое обслуживание. Equipment for maintenance and repair of arriving ACFT shall be provided in accordance with the maintenance certificate.
7.	Примечания Remarks	Нет NIL

УЕЦТ АД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ.
УЕСТ АД 2.5 PASSENGER FACILITIES.

1.	Гостиницы Hotels	Нет NIL
2.	Рестораны Restaurants	Столовая. Canteen.
3.	Транспортное обслуживание Transportation	Служебный транспорт. Official transport.
4.	Медицинское обслуживание Medical facilities	Медпункт аэропорта. Airport aid post.
5.	Банк и почтовое отделение Bank and Post Office	Нет NIL
6.	Туристическое бюро Tourist Office	Нет NIL
7.	Примечания Remarks	Нет NIL

УЕЦТ АД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБЫ.
УЕСТ АД 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES.

1.	Категория аэродрома по противопожарному оснащению AD category for fire fighting	Кат 7. CAT 7.
2.	Аварийно-спасательное оборудование Rescue equipment	Имеется. AVBL
3.	Возможности по удалению ВС, потерявших способность двигаться Capability for removal of disabled aircraft	1. Имеется оборудование для эвакуации ВС импортного и отечественного производства. 2. Эвакуация ВС, потерявших способность двигаться, осуществляется за счет эксплуатанта. 1. Equipment for removal of foreign-made and home-made ACFT is AVBL. 2. Removal of disabled ACFT shall be carried out at the expense of the operator.
4.	Примечания Remarks	Нет NIL